3年保証

エリア A48

(JP) クライミング、マウンテニアリング用ヘルメット
(EN) Climbing and mountaineering helmet
(FR) Casque d’escalade et d’alpinisme

EN 12492

UIAA



52 → 58 cm
20,4 → 22,8 inch

285 g

警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

各部の名称





この個人保護用具の製造を監査する公認機関
TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein D-51105 KÖLN
N°0197

CE 適合評価試験公認機関
DOLOMITICERT Dolomiticert Scarl Zona Industriale
Villanova - 32013 LONGARONE BL
Tel: +39 0437 573157 www.dolomiticert.it
N°2008

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

ISO 9001
Copyright Petzl

装着及びサイズ調節の方法

1 準備



2 調節

2a





装着及びサイズ調節の方法

2b



2c



装着及びサイズ調節の方法

2d 接続



2e



エリア + ヘッドランプ



スペアパーツ

フォーム
Réf. : **A48153**



取扱説明

エリア
クライミング、マウンテニアリング用ヘルメット

用途について

クライミング、マウンテニアリング、ケイビング、キャニオニング、ヴィアフェラータ等のスポーツ用ヘルメット
この製品は、本来の用途以外の目的で使用しないでください。
ヘルメットを着用することにより、高所での活動における危険を大きく減少させますが、完全に回避することはできません。大きな衝撃がかかった時、ヘルメットは破壊点に至るまでは変形し、可能な限り衝撃を吸収します。

警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。
ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。
使用する前に必ず：
- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

責任

警告：使用前に必ず、「用途について」の欄に記載された使用用途のトレーニングを受けてください。
この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。ユーザーは各自の責任で適切な安全確保の技術を習得する必要があります。誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してもユーザー各自がそのリスクと責任を負うこととします。 各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合はこの製品を使用しないでください。

各部の名称

(1) シェル
(2) ヘッドバンド
(3) ヘッドバンド調節用サイドボタン
(4) ロングヘアに対応した「オメガ」システム
(5)「オメガ」システム高さ調節バックル
(6) ストラップ前後位置調節バックル
(7) ストラップ調節バックル
(8) ヘッドランプ取り付け用クリップ

主な素材：
ABS 樹脂（シェル）
高密度発泡ポリスチレンフォーム（ライナー）
ポリエステル（ストラップ）

点検のポイント

毎回、使用の前にシェルの状態（ひび割れや変形等がないか）や、ストラップとその縫製部分及びヘッドバンドとシェルの接続部分の状態を確認してください。また、ヘッドバンドの各調節機能、ストラップ及びバックルが正しく機能することを確認してください。
注意：大きな衝撃を受けた後は、目視では確認できない内部に生じた損傷により、ヘルメットの保護機能が低下する場合があります。 大きな衝撃を受けた後は、製品を廃棄してください。
各 PPE（個人保護用具）の点検方法の詳細についてはペツルのウェブサイト（www.petzl.com/ppe）もしくは PETZL PPE CD-ROM を参照ください。
もしこの器具の状態に関する疑問があれば、(株) アルテリア（TEL：04-2969-1717）にご相談ください。

装着及びサイズ調節の方法

1. 準備

まずヘッドバンドのサイズを最大にします。

2. 調節

2a.「オメガ」システムの高さを、上下にスライドさせて調節します。
「オメガ」システムとシェルの間でストラップがたるんでいないことを確認してください。
髪をポニーテールにする場合は、「オメガ」システムを低い位置に調節してください。
2b. ヘッドバンドを調節するには、ヘルメットの前を手で押さえながら親指をサイドボタンにあて、サイドボタンを前にスライドさせます。
2c. ストラップ前後位置調節バックル（6）が耳の下に来るように調節してください。 ストラップを前後に調節するには、ストラップ前後位置調節バックルをスライドさせます。
2d. ストラップのバックルを閉めます。 正しく接続された場合、「カチッ」という音がします。 ストラップを不快に感じない程度にしっかりと締めてください。 ストラップを適切に調節することにより、ヘルメットが不意に外れる危険性を減少させることができます。 最後に、ストラップを手で引っ張り、バックルが正しく接続され、ストラップが適切に締められていることを確認してください。ストラップを外すには、図のようにストラップ調節バックル（7）を両側から押してください。
2e.　装着後の確認
ヘルメットがフィットし、頭の中央にきていることを確認してください。 調節が適切（前後左右へのずれが最小限）であるほど、ヘルメットはその保護機能を発揮することができます。

使用上の注意

- **注意**、取り扱いに注意してください。ヘルメットが損傷を受ける場合があります。 ヘルメットの上に座る、ザックの中に無理に詰め込む、落とす、尖ったものと接触させる等しないようにしてください。高温にさらされることがないようにしてください。（直射日光があたる状態で車内に放置する等）
- ステッカー、マーカー、ペイント等は、内部に含まれる物質によりヘルメットにダメージを与え、保護機能を低下させる場合があります。ステッカーを貼る、またはマーカー、ペイント等をする前に、それらが ABS 樹脂にダメージを与えないことを確認してください。
- 化学薬品、特に溶剤はヘルメットに悪影響を及ぼしヘルメットの保護機能を低下させます。ヘルメットが化学薬品に触れないようにしてください。

一般注意事項

耐用年数 / 廃棄基準

ペツルのプラスチック製品及び繊維製品の耐用年数は、製造日から数えて最長 10 年です。 金属製品には特に設けていません。
注意：極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります（劣悪な使用環境、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、化学薬品との接触等）
以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないで下さい：
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から 10 年以上経過した
- 大きな墜落を止めた場合や、非常に大きな荷重がかかった
- 点検において使用不可と判断された。 製品の状態に疑問がある
- 完全な使用履歴が分からない
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

使用しなくなった製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

製品の点検

毎回の使用前の点検に加え、定期的に PPE に関する十分な知識を持つ人物による綿密な点検を行う必要があります。綿密な点検を行う頻度は、使用の頻度と程度、目的により異なります。また、法令による規定がある場合はそれに従わなければなりません。 ペツルは、少なくとも 12 ヶ月ごとに綿密な点検を行うことをお勧めします。
トレーサビリティ（追跡可能性）を維持するため、製品に付いているタグを切り取ったり、マーキングを消したりしないでください。
点検記録に含める内容：用具の種類、モデル、製造者または販売元の名前と連絡先、製造番号、識別番号、製造日、購入日、初めて使用した時の日付、次回点検予定日、注意点、コメント、点検者及びユーザーの名前と署名
点検記録の見本は www.petzl.fr/ppe または Petzl PPE CDROM でご覧いただけます。

持ち運びと保管

紫外線、化学薬品、高 / 低温等を避け、湿気の少ない場所で保管してください。必要に応じて洗浄し、直射日光を避けて乾燥させてください。

改造と修理

ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます（パーツ交換は除く）。

3 年保証

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。 以下の場合は保証の対象外とします：通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障

責任

ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

製品名:	購入日：
ロットナンバー：	初回使用日：
製造年：	ユーザー名：

メモ：

3ヶ月毎に点検してください

日付	OK	点検内容

気温



持ち運びと保管方法



手入れ方法 / 消毒



乾燥



有害物質



©PETZL